



## Generar archivos Gerber con Eagle


Descomprimir el archivo ZIP dándole clic derecho y en Extraer aquí




Archivo ya descomprimido con extensión CAM




Una vez descomprimido el archivo, dirigirse al diseño del circuito de tu proyecto en Eagle y seleccionar (Archivo >> CAM Processor...) como se muestra en la siguiente imagen:




En la pestaña del CAM Processor seleccionamos (Archivo >> Abrir >> Job...) como en la siguiente imagen:




Buscamos el archivo que descomprimos al inicio con extensión CAM, lo seleccionamos y le damos en abrir.




Abierto el archivo CAM se crearán las siguientes pestañas correspondientes a cada uno de los archivos Gerber que vamos a generar



Lo siguiente es seleccionar la ubicación donde serán generados cada uno de los archivos Gerber, para ello seleccionaremos el botón Archivo en el apartado de salida.




Seleccionamos la ubicación donde guardaremos los archivos Gerber




NO MODIFICAR el nombre por defecto con su extensión correspondiente y darle en Guardar.

Repetir el paso anterior con cada una de las pestañas de cada archivo Gerber



## Process Job.



Una vez seleccionada la ubicación de cada archivo el ultimo paso es presionar el botón **Process Job**

Verificar que los archivos Gerber hayan sido generados en la ubicación seleccionada.

